

STRUTTURA DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI

AGGIORNAMENTO AL 25 OTTOBRE 2009

VERIFICHE DANNO E AGIBILITÀ

<u>TOTALE SOPRALLUOGHI EFFETTUATI</u>	<u>1677</u>
CHIESE	973
STRUTTURE PALAZIALI	649
ALTRE TIPOLOGIE (CASTELLI, FONTANE, MURA, PORTE, TORRI, ...)	55

ESITI DI AGIBILITÀ

ESITO	N°	%
Agibile	400	24%
Agibile con Provvedimenti	222	13%
Parzialmente Agibile	50	3%
Temporaneamente Inagibile	99	6%
Inagibile	865	52%
Inagibile per cause Esterne	41	2%
Totale	1677	

ESITI DI AGIBILITÀ – CHIESE/PALAZZI

ESITO	CHIESE		PALAZZI	
	N°	%	N°	%
Agibile	324	33%	50	8%
Agibile con Provvedimenti	161	17%	51	8%
Parzialmente Agibile	28	3%	20	3%
Temporaneamente Inagibile	88	9%	10	2%
Inagibile	367	38%	485	75%
Inagibile per cause Esterne	5	0.5%	33	5%
Totale	973		649	

INTERVENTI PROVVISORIALI

INTERVENTI PROVVISORIALI - CHIESE

190 interventi progettati e diretti con il coordinamento del Vice Commissario, e realizzati prevalentemente dai VV.F., di cui chiusi circa il 70% e circa il 35% nel territorio dell'Aquila (città e frazioni).

INTERVENTI PROVVISORIALI - PALAZZI

160 progetti per edifici privati affidati ad imprese e pervenuti alla struttura del Vice Commissario, di cui autorizzati circa l'85% e ulteriori 20 monumenti tra edifici pubblici, porte, torri, mura, fontane.

BENI ARTISTICI MOBILI

4600 opere recuperate e 3200 schede prodotte dal personale volontario Legambiente con il coordinamento della struttura del Vice Commissario per la salvaguardia dei Beni Culturali.